

Стоимость нормо-часа **1800,00 ₺** в том числе НДС 20%

Прейскурант стоимости сервисных услуг



| № 10.ДВС | ЕВРО-1.2,3 | Евро - 4 |
|--|-------------|-------------|
| 1 Балка поддерживающей опоры\С-У\ | 1 600,00 ₺ | 1 600,00 ₺ |
| 2 Блок ДВС (диагностика постели К.В., постели Р.В.) | 2 000,00 ₺ | 2 000,00 ₺ |
| 3 Болт передней опоры \С-У\ | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ |
| 4 Вал коленчатый \С-У\при снятом двигателе | 43 000,00 ₺ | 57 000,00 ₺ |
| 5 Вал коленчатый (диагностика размеров, прогиба) | 1 000,00 ₺ | 1 000,00 ₺ |
| 6 Венец маховика\С-У\ при снятом маховике \ | 1 500,00 ₺ | 1 500,00 ₺ |
| 7 Вкладыши коренные ,шатунные \замена\ | 17 300,00 ₺ | 19 000,00 ₺ |
| 8 Вкладыши коренные \замена \ | 9 200,00 ₺ | 11 000,00 ₺ |
| 9 Вкладыши шатунные \С-У\ | 9 200,00 ₺ | 11 000,00 ₺ |
| 10 Гильза-поршень (пара) \С-У\ | 17 200,00 ₺ | 19 500,00 ₺ |
| 11 Гильза-поршень каждая последующая \С-У\ | 1 900,00 ₺ | 1 900,00 ₺ |
| 12 Гильза-поршень (к-кт) без снятия ДВС \С-У\ | 28 900,00 ₺ | 29 100,00 ₺ |
| 13 Головка ДВС (1 шт.) /С-У\ | 15 900,00 ₺ | 17 300,00 ₺ |
| 14 Головка ДВС ЯМЗ (С-У) | 23 300,00 ₺ | |
| 15 Головка ДВС Cummins (С-У) | 20 700,00 ₺ | |
| 16 Головка ДВС каждая последующая /С-У\ | 1 400,00 ₺ | 1 500,00 ₺ |
| 17 Головка ДВС (4 шт.) \С-У\ | 17 500,00 ₺ | 18 040,00 ₺ |
| 18 Головка ДВС ремонт с заменой напр.клап.без Зенковки | 6 000,00 ₺ | 6 000,00 ₺ |
| 19 Головка ДВС (опрессовка.) | 900,00 ₺ | 1 000,00 ₺ |
| 20 Головка ДВС (рем. с расточ. и притирк. клап.) без замены напр. клапанов | 2 400,00 ₺ | 2 400,00 ₺ |
| 21 Головки ДВС (8 шт.) \С-У\ | 22 900,00 ₺ | 24 200,00 ₺ |
| 22 Головка ДВС (диагностика направляющей клапана, клапанного узла) | 3 500,00 ₺ | 3 500,00 ₺ |
| 23 Давление масла ДВС (диагностика механическим датчиком) | 1 600,00 ₺ | 1 600,00 ₺ |
| 24 Датчик давл. масла мех-кий\ус-ка на шт. место\ | 1 300,00 ₺ | 1 300,00 ₺ |
| 25 Датчик давл. масла мех-кий\ус-ка с переоборуд\ | 4 100,00 ₺ | 4 100,00 ₺ |
| 26 Датчик холостого хода (БОШ) \ | 7 300,00 ₺ | 7 300,00 ₺ |
| 27 ДВС КАМАЗ \капитальный ремонт\ | 62 100,00 ₺ | 65 600,00 ₺ |
| 28 ДВС ЯМЗ-236 \капитальный ремонт\ | 63 000,00 ₺ | |
| 29 ДВС ЯМЗ-238 \капитальный ремонт\ | 74 100,00 ₺ | 82 800,00 ₺ |
| 30 ДВС Д240 - Д 245 | 57 700,00 ₺ | 59 800,00 ₺ |
| 31 ДВС Д260 | 69 800,00 ₺ | |
| 32 ДВС CUMMINS (капитальный ремонт) | 57 750,00 ₺ | 63 700,00 ₺ |
| 33 ДВС \мойка\ | 2 300,00 ₺ | 2 300,00 ₺ |
| 34 ДВС \разборка\ | 24 900,00 ₺ | 26 300,00 ₺ |
| 35 ДВС мойка агрегатов | 4 800,00 ₺ | |
| 36 ДВС \С-У\ | 21 800,00 ₺ | 21 800,00 ₺ |
| 37 ДВС (С-У) КАМАЗ 65201 | 24 100,00 ₺ | 24 100,00 ₺ |
| 38 ДВС \снятие\ | 8 800,00 ₺ | 8 800,00 ₺ |
| 39 ДВС \установка\ | 13 100,00 ₺ | 13 100,00 ₺ |
| 40 Диагностика клапанного узла | 4 100,00 ₺ | 4 100,00 ₺ |
| 41 Заглушка распред. вала (замена) | 16 700,00 ₺ | 19 000,00 ₺ |
| 42 Замена масла в ДВС с зам. масл фильтров | 2 000,00 ₺ | 2 000,00 ₺ |

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 43 | Картер масляный \С-У\ | 4 200,00 ₺ | 4 800,00 ₺ |
| 44 | Коромысло клапана со втулкой \С-У\ с рег. Клап. | 6 100,00 ₺ | 6 300,00 ₺ |
| 45 | Клапана ДВС \регулировка\ | 3 200,00 ₺ | 3 600,00 ₺ |
| 46 | Клапана ДВС Cummins \регулировка\ | 4 900,00 ₺ | |
| 47 | Кольца поршневые к-кт без снятия ДВС замена | 25 300,00 ₺ | 25 300,00 ₺ |
| 48 | Кольцо газового стыка ГБЦ\замена\ (гбц сняты) | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| 49 | Компрессия ДВС \проверка\ | 6 700,00 ₺ | 8 500,00 ₺ |
| 50 | Кронштейн кр. ДВС пер.\С-У\ | 1 800,00 ₺ | 1 800,00 ₺ |
| 51 | Манжета к/вала передняя Cummins (замена) | 4 500,00 ₺ | |
| 52 | Маховик\С-У, зам. п-ка, манж. к\в при сн. КПП\ | 3 500,00 ₺ | 3 500,00 ₺ |
| 53 | Насос масляный \С-У\ | 5 400,00 ₺ | 5 400,00 ₺ |
| 54 | Подушка ДВС\С-У\ | 1 700,00 ₺ | 1 700,00 ₺ |
| 55 | Подушка задней опоры ДВС 1001051\С-У\ | 1 400,00 ₺ | 1 400,00 ₺ |
| 56 | Подушка поддерживающей опоры 1001179\С-У\ | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ |
| 57 | Привод отбора мощн. пер. \С-У замена под-ков\ | 9 100,00 ₺ | 9 100,00 ₺ |
| 58 | Прок-ка картера маховика\замена\ | 17 500,00 ₺ | 19 300,00 ₺ |
| 59 | Прок-ка картера привода агрегатов\замена\ | 21 900,00 ₺ | 24 100,00 ₺ |
| 60 | Прок-ка клапанной крышки (замена) 8шт | 1 800,00 ₺ | 1 800,00 ₺ |
| 61 | Прокладки выпускн. коллектора 1008050\С-У\ | 5 100,00 ₺ | 5 100,00 ₺ |
| 62 | Радиатор масляный\С-У\ | 1 600,00 ₺ | |
| 63 | Ролик направляющий\С-У, замена подшипника\ | 2 200,00 ₺ | 2 200,00 ₺ |
| 64 | Силовой агрегат\С-У\ | 26 600,00 ₺ | 26 600,00 ₺ |
| 65 | Стойка коромысел 1 шт.\С-У\ | 3 000,00 ₺ | 3 000,00 ₺ |
| 66 | Теплообменник опресовка | 1 800,00 ₺ | 1 800,00 ₺ |
| 67 | Фильтр центробежный \С-У\ чистка | 3 500,00 ₺ | |
| 68 | Форсунка охлаждения поршня \С-У\ | 6 300,00 ₺ | 6 300,00 ₺ |
| 69 | Теплообменник\С-У\ | 9 000,00 ₺ | 9 000,00 ₺ |
| 70 | Шатун (диагностика верхней, нижней головки) | 2 400,00 ₺ | 2 400,00 ₺ |
| 71 | Шестерни РВ, привода ТНВД при сн. КПП\С-У\ | 24 100,00 ₺ | 24 100,00 ₺ |
| 72 | Штанга толкателя к-т \замена\ без снятия ГБЦ | 6 400,00 ₺ | 6 400,00 ₺ |

Примечание:

1. Стоимость работ, не предусмотренных настоящим прейскурантом, рассчитывается исходя

из фактически затраченного времени и стоимости одного нормо-часа.

2. При обслуживании и ремонте автомобилей и узлов, срок эксплуатации которых превышает

5 лет, в случае превышения трудоемкости ремонта, применяется корректирующий коэффициент:

1.1 при сроке эксплуатации от 5 до 7 лет;

1.15 при сроке эксплуатации от 7 до 9 лет;

1.2 при сроке эксплуатации от 9 лет и выше.

3. Заказчик обязан после завершения ремонта, обслуживания и получения счета на оплату

в 3-хдневный срок произвести оплату (юр.лица). При превышении этого срока взимается плата

за хранение и стоянку:

отремонтированного автомобиля - 200 руб. в сутки;

двигателя, КПП - 50 руб. в сутки.

4. В стоимость услуг не входит стоимость запасных частей.

5. Гарантия на отремонтированные агрегаты (ДВС, КПП, редуктора) устанавливается

— 3 мес. или

20 тыс. пробега, на выполненные работы - 14 дней.